



www.hbuck-neu-und-betonbau.com

**Referenz 036/2008 Harry Buck-Neu-und-Betonbau
Club Monte Rey in der Costa de la Calma. Pool-Vollsanierung.**

Beginn abnehmen der Fliesen März 2008



Abdichtung der Pool-Treppe u. Pool



Unsere Arbeiten in Kurzbeschreibung. Club Monte Rey im Südwesten 2008

In nur 3 Monaten erstellten wir in der Anlage Club Monte Rey eine Pool-Vollsanierung von 389 qm an Wand und Boden sowie Rückbau und Sanierung des Wasserüberlaufes.

**Costa de la Calma im Südwesten. Anlage Club Monte Rey.
Fertigstellung 20. Mai 2008**

Pool-Fliesenarbeiten Wand u.Boden.



Pool-Fertigstellung mit Übergabe 20. Mai



**Harry Buck –Neu-und-Betonbau
E-07143 Biniali
Referenz 036 Costa de la Calma**